

平成28年度 大川中学校通学路危険箇所図

集成図

S = 1 : 10000



**No1 市道長迫線・市道的場杉尻線**  
・牛ノ浜集落の生徒の自転車通学路となっている。道幅が狭く、草木が生い茂り、土手が崩壊している。  
**対策メニュー**  
・市と区が協力し、法面の伐開を行う。  
・災害復旧工事を行う必要がある。



**No2 市道尻無本線沿い**  
通学路としての指定はないが、踏切がないため列車の通行の際大変危険である。  
**対策メニュー**  
・継続的に、線路等で遊ばないように指導を行う。

