



No19 市道 奥木場線
 児童が通学路として利用するが、側溝の蓋がない。草が側溝の上に覆いかぶさり、側溝が見えにくく、児童の落下の恐れがある。
 対策メニュー
 ・H29年度でカラー舗装工事予定



No18 県道 下東郷阿久根線
 児童が通学路として横断するが横断歩道がない。交通量が多く、近くに会社があり大型トラックが頻繁に通る。また自動車もスピードを出しやすく、危険である。
 対策メニュー
 ・横断歩道の設置
 ・学校による指導

狗の足

管原神社
上水道第九配水地
遠矢

上水道第四水源地

上水道第九配水地

