


平成28年度 折多小学校通学路危険箇所図



**No22 県道 脇本赤瀬川線
牟田踏切**
踏切幅が狭く、歩行の妨げになりやすい。踏切への侵入や高圧線への接触も危惧される。
対策メニュー
・道路の拡幅(H27年度工事済)

No25 市道 折口本線
永田下公民館～折口三文字は、路側帯が狭く、野崎牧場や永田公民館付近、松尾商店前の横断歩道はカーブが多く見通しが悪い。
対策メニュー
・歩道の設置

**No27 市道 陳之尾筒田線
No28 市道 筒田線**
市道陳之尾筒田線の筒田2号踏切と筒田線の筒田1号踏切は、踏切から線路への侵入が容易にできるため、高圧線による感電や車両への接触が心配される。
対策メニュー
・学校による指導

No29 市道 中央線
とまれの標識・停止線が設置してあるが、停止線が消えかかっている。
対策メニュー
・とまれ停止線の工事(済)

No23 市道 折口東線
踏切幅が狭く、歩行の妨げになりやすい。踏切への侵入や高圧線への接触も危惧される。
対策メニュー
・学校による指導

No24 市道 折口本線
山口たたみ店近くのガード下は、低地であるため、大雨が降ると冠水しやすい。歩道はあるが狭いため通行しにくい。
対策メニュー
・ガード柵の修理
・ガード下までの冠水防止

No26 折口団地北線
折口団地北線から下ってくる自動車が停止線を越えて止まることが多く危険。
対策メニュー
・空家解体の推進

