

●対策一覧表(案)

	学校名	番号	危険箇所的位置・形状	路線名	理由	道路管理者の対応	関係機関の対応
1	阿久根小学校	1	中央公園横から上野園(茶販売店)への道	本町西線	交通量が多く、車が停車していると見通しが悪い。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動、取締強化
2	阿久根小学校	2	国道3号線から商工会議所交差点で阿久根中へ行く途中	県道	交通量が多く、歩道が無い。	外側線の引き直し、カラー舗装の塗り直し	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動、取締強化
3	阿久根小学校	3	医療センター入り口踏切付近・いのたに写真館前交差点	丸尾本線	歩道が無い。速度を落とさず進入する車両が多い。	外側線の引き直し、カラー舗装の塗り直し、減速対策	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動、取締強化
4	阿久根小学校	4	てらち家具近く交差点	国道	歩道が無い。速度を落とさず進入する車両が多い。	外側線の引き直し、カラー舗装の塗り直し、減速対策	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動、取締強化
5	阿久根小学校	5	阿久根中学校入り口交差点からの踏切周辺	潟波留線	坂になっており、見通しが悪い。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
6	阿久根小学校	6	国道3号から鶴翔高校までの間	大田赤瀬川線	交通量が多く、歩道が無い。	現道拡幅、歩道設置	安全教育の実施
7	阿久根小学校	7	港橋	琴平港橋線	交通量が多く、歩道が無い。見通しが悪い。	歩道橋設置の検討	安全教育の実施
8	大川小学校	1	牛之浜地区 国道3号線公園下踏切前信号	国道	信号が変わる寸前に速度を上げる車両がある。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動、取締強化
9	大川小学校	2	阿久根市大川 尻無地区から学校までの通学路	尻無大川線	がけがあり、雨天時は落石の危険がある。	落石対策	安全教育の実施
10	大川小学校	3	大川郵便局前から大川小学校までの道路	国道的場線	歩道やガードレール、速度制限の標識等がない。	路面標示、防護柵の設置	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動、取締強化
11	西目小学校	1	阿久根市西目1291(西目郵便局前交差点)	国道	交通量が多く、速度が上がりやすい。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動、取締強化
12	西目小学校	2	阿久根市西目10133(オレンジロードと柗落線との交差点)	阿久根出水線	歩道が無い。沿道の草も伸びている。	路面標示、定期的な除草	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動、取締強化
13	山下小学校	1	オレンジロードと県道345号線の交差点	阿久根出水線県道	交通量が多く、速度が上がりやすい。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動、取締強化
14	山下小学校	2	市道山下高之口線(学校正門前)	高之口山下線	路面標示・外側線・横断歩道が経年により薄くなっている。	路面標示、外側線等の引き直し	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
15	山下小学校	3	県道345号線(学校入り口付近)	高之口山下線	学校への入口が狭く、見通しがきかない。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
16	山下小学校	4	市道山下高之口線(学校から遠矢地区通学路)	高之口山下線	段差が多く、転倒の危険がある	段差の解消	安全教育の実施
17	鶴川内小学校	1	横手集落から鶴川内小学校への市道	中央線	歩道が無い。道幅が狭い。	現道拡幅、歩道設置	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
18	鶴川内小学校	2	柗集落から鶴川内中学校へ向かう通学路	中央線	不審者事案が多発している。県道の抜け道として利用され、大型車も通る。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
19	鶴川内小学校	3	齋藤商店から柗集落への市道	中央線	県道の抜け道として利用され、大型車も通る。	通行車両制限対策	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
20	鶴川内小学校	4	鶴川内集会施設～市道中央線との合流点付近	柗線	歩道が無い。	歩道設置	安全教育の実施
21	田代小学校	1	県道46号線から田代小前道路への入口 阿久根側	田代中線	巻き込みの危険と、白線等が消えている。	路面標示、外側線の引き直し	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
22	田代小学校	2	県道46号線から田代小前道路への入口 米次側	田代中線	巻き込みの危険と、白線等が消えている。	路面標示、外側線の引き直し	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
23	田代小学校	3	田代小前道路	田代中線	歩道が無い。道幅が狭い。	外側線等の引き直し、路側帯のカラー舗装	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
24	折多小学校	1	山口畳店近くガード下	折口本線	低地であるため、冠水しやすい。	警戒標識、路面標示等の設置	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
25	折多小学校	2	筒田2号踏切	陳之尾筒田線	高圧線の感電や車両への接触が心配される。		安全教育の実施
26	折多小学校	3	筒田1号踏切	筒田桐野線	高圧線の感電や車両への接触が心配される。		安全教育の実施
27	折多小学校	4	折口ニュータウン入口(側溝の整備無し)	折口団地本線	側溝の蓋がなく、大雨の際に危険である。	蓋板設置	安全教育の実施
28	折多小学校	5	折口ニュータウン入口(歩道の整備無し)	折口団地本線	歩道が無い。		安全教育の実施
29	折多小学校	6	阿久根競輪～筒田への道路(歩道の整備無し)	陳之尾筒田線	歩道が無い。道幅が狭い。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
30	折多小学校	7	学校～陳之尾公民館～丸内への道路(歩道の整備無し)	陳之尾丸内線	歩道が無い。道幅が狭い。		安全教育の実施
31	折多小学校	8	折口駅～折口三文字への道路(歩道の整備無し)	折口本線	歩道が無い。	路面標示、外側線の引き直し	安全教育の実施
32	折多小学校	9	学校前信号～おれんじ鉄道ガード下(並木・崖)	折口本線	倒木や折れた枝等が通行の妨げになる可能性がある。	倒木、折れた枝の除去	安全教育の実施
33	折多小学校	10	学校職員駐車場裏のがけ	折口本線	がけ崩れが発生し、体育館移動の際に危険である。		安全教育の実施
34	尾崎小学校	1	尾崎公民館から有田方面の川	茶円ヶ段線	防護柵が無い。大雨時に増水の危険がある。	防護柵の設置	安全教育の実施
35	尾崎小学校	2	尾崎小学校から茶円ヶ段方面	治次郎線	防護柵が無い。木枝が被さっている。	防護柵の設置、木枝の除去	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
36	尾崎小学校	3	県道東郷-阿久根線 学校から弓木野方面へ約100m	県道	車の速度が上がりやすい。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
37	尾崎小学校	4	県道東郷-阿久根線 学校から弓木野方面へ約400m	県道	歩道が無い。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
38	脇本小学校	1	脇本三文字交差点	県道	歩道が無い。見通しが悪い交差点	交差点改良	安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
39	脇本小学校	2	県道365号線角商店前の交差点	県道	車の速度が上がりやすい。見通しが悪い。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
40	脇本小学校	3	西徳寺～学校の右側の民家前	県道	建物が崩壊の危険性がある。		安全教育の実施
41	脇本小学校	4	脇本宮崎神社～瀬之浦上公民館付近	県道	助けを求められるような住宅等が少ない。		安全教育の実施、ボランティア等による見守り活動
42	脇本小学校	5	脇本上原交差点～桐野方面	上原桐野線	雑草があり見通しが悪い	定期的な除草	安全教育の実施
43	脇本小学校	6	脇本地区公民館～上原交差点	下村瀬之浦線	歩道が無い。道幅が狭い。	現道拡幅、歩道設置	安全教育の実施
44	脇本小学校	7	脇本小学校西側の里道		歩道が無い。道幅が狭い。	現道拡幅	安全教育の実施
45	脇本小学校	8	文旦保育園～槁之浦大淵川線	古里山手線	歩道が無い。道幅が狭い。	現道拡幅	安全教育の実施