





No.4 市道内田大下線
道が狭く、薄暗い。
対策メニュー
・街灯の設置を検討




No.8 市道尾城線
道路にのりが入っていて危険。雨の後のがけ崩れも多い。
対策メニュー
・街灯の設置(現在改修中。H29年度完成予定)
・崖の整備



No.3 市道中央線
柵集落から桑原城を繋ぐ中央線。車の通行が多く、街灯もない。
対策メニュー
・外灯の設置を検討




No.6 市道赤剥長谷線
道幅が狭く薄暗い。
対策メニュー
・街灯の設置



No.7 市道中央線
JAひらたけ付近、柵集落との合流地点。柵からの車がスピードを出して走ってくる。
対策メニュー
・一時標識の設置





No5 市道中央線
 横手集落と萈野集落を繋ぐ中央線。
 車のおりが少なく、街灯がない。
 対策メニュー
 ・街灯の設置を検討