


平成28年度 脇本小学校危険箇所図



No32 市道 上原桐野線
 県道脇本赤瀬川線と市道上原桐野線が合流する三差路(脇本三文字交差点近く)登下校時多くの児童が通行するが、歩道がないうえに道路が狭い。にもかかわらず、スピードを上げて赤信号で進入するなど、信号無視する車両が多い。また見通しも悪く大変危険である。
対策メニュー
 ・ゾーン30の設定
 ・減速マークや予告信号機の設置



No30 市道 平湯田頭線
 小さなため池ではあるが、周辺の道路に柵がない箇所があるため容易に入ることができ危険である。
対策メニュー
 ・柵の設置(ガードレール設置申請済)



No31 県道 脇本荘線
市道 山之口線
 柵がない箇所があり、水路に転落する恐れがある。水路がかなり深いため、転落すると大変危険である。
対策メニュー
 ・ガードレールの設置

