


平成28年度 鶴川内小学校通学路危険箇所図

集成図

S = 1 : 3000



No20 市道 中央線
通学路となっているが、
道路の幅員が狭く、子どもたちの登下校が危険である。
対策メニュー
・道路拡張工事
・側溝蓋の設置

